



網路維護公告

- 線路維護
  - 設備維護:
  - 其他: 更換 RPM
- 通知  
 轉通知  
 (通報單位: 教育部)

事由	2/18 10:00 ~ 18:00 臺南主節點進行 TN-RPM-05 及 TN-RPM-08 更換，將採不斷電施工，不影響 TANet / TWAREN 網路服務。
預計 施工時間	2/18 10:00 ~ 18:00
影響範圍	<p>一、TN-RPM-05 電源介接設備如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TW-TN-N5672-M-01(不影響服務)</li> <li>2. TW-TN-N5672-M-02 (不影響服務)</li> <li>3. TW-TN-N5672-M-03 (不影響服務)</li> <li>4. TW-TN-N5672-M-04 (不影響服務)</li> <li>5. NTT-TN-UCS240-01 (不影響服務)</li> <li>6. DCN-TN-C3650-48-03 (不影響服務)</li> </ol> <p>二、TN-RPM-08 電源介接設備如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TN-NCS2006-N01 (不影響服務)</li> <li>2. TN-NCS2006-N02 (不影響服務)</li> <li>3. TN-NCS2006-N03 (不影響服務)</li> </ol> <p>RPM 設備更換不影響 TANet 網路服務。</p> <p>三、影響時間: 如上說明。</p>
說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 作業之工法: 多準備一台 RPM 提供備援供電，先將故障的 TN-RPM-05 所介接的 A 迴路一組一組斷電並改接至備援的 RPM 提供電源，待 A 組改接完成後再改接 B 組電源，改接完成後，確認連接設備供電無虞，將故障 RPM 拆下換上良品，再分別將 A、B 組電源改接回良品 RPM，故設備無需停機。另一台故障品 RPM-08 依上述相同工法施工。</li> <li>2. 作業期間若有突發異常狀況將會立即排除，並暫時停止施</li> </ol>



## 臺灣學術網路維運中心 (TANet NOC)

	<p>工，待異常狀況解除後再進行施工作業。</p> <p>3. 相關資訊與作業期間，請聯繫教育部 TANet NOC。</p>
--	---

TANet NOC / E-mail: [noc@mail.moe.gov.tw](mailto:noc@mail.moe.gov.tw)

發佈日期: 110 年 2 月 3 日單號: 1100203-01